



Anno 4 - Numero 5 – 23 maggio 2014 – A cura RLSA ENI E&P
ANGOLANI R., IMPALA' M., FOSSATI S., MARAGLIULO C., MAZZONI G. MOSCATELLI C., OMINI A.

Esiti sopralluoghi negli uffici

A seguito delle segnalazioni scaturite dai sopralluoghi RLSA/Azienda effettuati negli uffici di Eni E&P, Eniservizi ed il Servizio di Protezione e Prevenzione hanno effettuato controlli e messo in campo alcune azioni. Ci preme segnalarle per verificare che effettivamente le situazioni indicate siano state risolte.

In generale comunichiamo a tutti due questioni importanti:

1. **Deflettori in plastica per fancoils dell'aria condizionata:** molti lavoratori ci hanno segnalato che, specie d'estate, il flusso d'aria fredda sulla schiena o sul fianco procura dolori e problemi. Originariamente ci aveva promesso che avrebbero installato i deflettori in plastica in tutti gli uffici in modo da evitare problemi nei ricambi d'aria e nella regolazione della temperatura dettati da spegnimenti o rimedi "artigianali". Ultimamente per l'azienda ha cambiato la versione e installano solo a chi fa richiesta. Chi fosse interessato può contattare i delegati RLSA che vedete nel titolo oppure chiedere con MyENI nella sezione Servizi/Edifici/Richiedi un intervento/Crea una richiesta inserendo la categoria manutenzione impianti di condizionamento.
2. **Sedie ergonomiche:** abbiamo verificato che numerose sedie ergonomiche presentano problemi tali da metterne a rischio la funzionalità. In particolare molte sedie presentano braccioli rotti o difettosi ed anche imbottitura carente e/o così compressa da provocare problemi nella seduta. Abbiamo chiesto all'azienda di fare una verifica capillare e sostituire le sedie difettose, ma la collaborazione in questo campo lascia a desiderare ... Chi fosse interessato può contattare i delegati RLSA oppure chiedere con MyENI nella sezione Servizi/Edifici/Richiedi un intervento/Crea una richiesta inserendo la categoria facchinaggi.

Quanto alla verifica puntuale degli uffici, allegando gli esiti che ci ha mandato la funzione aziendale di prevenzione e protezione. Premettiamo che alcune situazioni anomale indicate durante le visite congiunte sono effettivamente state sistemate. Tuttavia molti uffici restano a nostro parere fuori standard ma l'azienda non ritiene necessario intervenire e si trincea dietro le norme di legge che sono ovviamente molto permissive perché tarate su piccole e piccolissime imprese.

Vi invitiamo in ogni caso a segnalarci situazioni di disagio in modo da effettuare indagini microclimatiche ed eventuali interventi.

5° PALAZZO UFFICI ALA EST			
Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo			
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	Azioni post-sopralluogo
2016 E	Sono presenti sei postazioni di lavoro tutte occupate. Gli occupanti segnalano la mancanza di ricambio d'aria, è presente una bocchetta che per metà ricade nell'ufficio accanto. Viene fatto presente che non c'è traccia della sonda di rilevazione della temperatura, così come nell'ufficio 2016 bis.	a)Verificare se la separazione degli uffici è secondo lo standard aziendale b)Verificare funzionamento sistema areazione c)accertare la mancanza della sonda di rilevazione della temperatura e se necessario prevederne installazione	In seguito ad ulteriore sopralluogo si è verificato che : a)La separazione degli uffici è secondo lo standard aziendale b)Il ricambio d'aria è garantito da n.1 bocchetta da 1 m/s c)E' stata verificata la presenza delle sonde, nell'intercapedine,non visibili a occhio nudo
2034 E	Sono presenti tre postazioni di lavoro più alcune scrivanie d'appoggio. Presenza di faldoni documentali sulle postazioni libere, e sui mobiletti. Il microclima interno non è confortevole nonostante sia intervenuta più volte la manutenzione. I RLSA chiedono di verificare se il lay-out riduca gli spazi rendendo difficoltosa un'eventuale evacuazione in emergenza.	a)Responsabile di unità deve verificare se sia possibile ridurre il quantitativo di carta presente o archiviarlo in remoto b)Verificare funzionamento sistema areazione c)Da verificare se l'attuale lay-out renda difficoltosa un'evacuazione dall'ufficio in emergenza	a)Sensibilizzare Responsabile di unità per migliorare archiviazione carta b)Inserita stanza per indagine microclimatica di ottobre. Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi (consegna prevista analisi fine ottobre) C)Da verifica non risultano problemi di evacuazione

2051 E	Sala riunione - Le bocchette dell'aria sono chiuse con nastro adesivo per evitare il flusso diretto sulle persone. Le griglie e le bocchette d'aria sono impolverate.	a) Procedere con la pulizia dei grigliati, b) Il ricircolo d'aria deve essere assicurato da bocchette sempre aperte.	a) eniservizi ha proceduto con la pulizia b) Le bocchette sono state riaperte.
3010 E	Il microclima interno non è confortevole nonostante sia intervenuta più volte la manutenzione.	b) Verifica di eniservizi	a) Inserita stanza per indagine microclimatica
4028 E	Ufficio ricavato nel corridoio, i RLSA chiedono di verificare il rispetto degli standard aziendali. I presenti lamentano mancanza di riciclo dell'area.	Verificare il rispetto degli standard aziendali e funzionamento sistema areazione.	a) Dalla verifica fatta da eniservizi gli uffici da corridoio rispettano gli spazi e i volumi standard, inserendo non + di 2 persone. La stanza risulta conforme b) eniservizi provvederà al ripristino dei bocchettoni
4030	L'ufficio ricavato da una porzione di corridoio, sono presenti due postazioni di lavoro entrambe occupate. I presenti lamentano mancanza di riciclo dell'area.	Verificare spazi e funzionamento sistema areazione	a) Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme b) Inserita stanza per indagine microclimatica di ottobre. Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi
4031 E	Alcuni pannelli della controsoffittatura sono rotti o con macchie da infiltrazione d'acqua.	Prevederne la sostituzione	Eniservizi ha provveduto alla sostituzione
5018/19 E	Sono presenti n. 18 postazioni di lavoro. I RLSA segnalano che il lay-out attuale non offre spazio sufficiente di movimento alle persone con postazione a ridosso della parete, con possibile limitazione della larghezza delle vie di fuga. Alcune poltroncine ergonomiche sono rotte. Manca un pannello della controsoffittatura, dove con probabilità era installato un diffusore sonoro. Viene segnalata l'assenza di sonde di rilevazione della temperatura con condizioni climatiche insoddisfacenti nonostante l'intervento della manutenzione.	Verificare se sono rispettati gli standard aziendali e di sicurezza Verificare la possibilità di rivedere il lay-out. Valutare la possibilità di invertire l'attuale disposizione degli arredi, sistemando i tavoli d'appoggio e gli armadietti lungo le pareti per avere maggiore spazio per far avanzare le scrivanie al centro della stanza, in questo modo le persone disporrebbero di un maggiore spazio Richiedere attraverso la segreteria, la sostituzione delle poltroncine Prevederne la copertura con il posizionamento di un nuovo pannello Verificare la necessità di installare le sonde	a) Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme b) Il Responsabile di unità deve inoltrare richiesta su archibus c) effettuato il ripristino del pannello d) eniservizi ha verificato la presenza di sonde interne e sono state rese esterne. Indagine di microclima effettuata per 5 giorni lavorativi
5028/29 E	Le stanze sono in comunicazione fra loro, complessivamente sono presenti 13 postazioni di lavoro, n.6 nella stanza 5028 e n. 7 nella stanza 5029. Le porte di accesso/uscita dall'ufficio sono una per stanza. I RLSA chiedono di valutare se sono sufficienti a garantire l'evacuazione del personale in caso di emergenza. I presenti riferiscono che il microclima non è confortevole, i comandi dei fancoils sono presenti solo nella stanza 5029.	Verificare se sono rispettati gli standard aziendali e di sicurezza Verificare funzionamento sistema areazione	a) La porta di modulo standard permette l'evacuazione di 25 persone in caso di emergenza quindi è conforme b) Verifica impianto effettuata da eniservizi. Stanza inserita nell'indagine microclimatica Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi
5042 E	Le persone presenti lamentano uno scarso riciclo dell'area, la stanza è dotata di una sola bocchetta d'aria. Viene segnata la mancanza della sonda di controllo della temperatura. I RLSA chiedono di verificare se la larghezza delle vie di fuga è adeguata.	a) Verificare se è necessaria la presenza della sonda di controllo della temperatura e se è sufficiente una sola bocchetta dell'aria b) Verificare se sono rispettati gli standard e di sicurezza	a) Il ricambio di aria è sufficiente in quanto, dalla verifica risulta che le sonde sono presenti internamente e che la bocchetta da 1,8 m/s rientra nei parametri standard b) Il layout delle vie di fuga è conforme
5034/35 E	Le stanze sono comunicanti ospitano complessivamente 30 postazioni di lavoro. I RLSA chiedono di verificare se la larghezza delle vie di fuga sia adeguata. All'interno della stanza 5034E c'è un archivio con scaffalature colme di faldoni, presenza di scatoloni sul pavimento, non sono visibili i rilevatori di fumo. La stanza 5035E sono presenti scatoloni sul pavimento che sono di intralcio. Gli occupanti le due stanze lamentano condizioni climatiche non confortevoli, si passa da temperature calde a fredde e le bocchette d'aria sono giudicate insufficienti.	b) Verificare se l'archivio è conforme agli standard sia aziendali che di sicurezza c) Organizzare in modo ordinato l'archivio inviando documentazione superata c/o il L'Archivio Centrale d) Valutare se la sistemazione attuale delle postazioni di lavoro comporti un sovraffollamento o è in linea con gli standard aziendali e di sicurezza e) Programmare indagine ambientale	a) Sensibilizzare Responsabile di unità per migliorare archiviazione carta b) Il Responsabile Unità deve eliminare la documentazione obsoleta e inviarla all'archivio remoto c) Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme d) Verifica effettuata da eniservizi e inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.

5009 E	Le persone presenti lamentano condizione di microclimatica non confortevole, nonostante l'intervento dei manutentori, il problema non è stato risolto. La sonda di rilevazione della temperatura dell'aria non è presente in stanza.	Programmare indagine ambientale Verificare la posizione della sonda	Verifica effettuata da Eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. Eniservizi ha verificato la presenza della sonda interna e ha provveduto a renderle disponibili all'esterno.
5010 E	E' presente una sola postazione di lavoro, la persona lamenta continui sbalzi climatici, inoltre non è presente la sonda di rilevazione della temperatura. Mancano i comandi di regolazione dei fancoils, che sono in una delle stanze adiacenti.	Verificare se i francoils sono in comunicazione con la stanza accanto, e accertare la necessità di installare la sonda Programmare indagine ambientale	a)Verifica effettuata da eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. b)eniservizi ha verificato la presenza di sonde interne e sono state rese esterne
5006 E	Gli occupanti segnalano che non possono regolare la temperatura perché i i fancoils, sono nella stanza accanto.		Da una verifica di eniservizi la stanza risulta con ricambio d'aria regolare e sufficiente.
7011 E	I RLSA chiedono di verificare se la postazione di lavoro presente sia in linea con lo standard aziendale.		Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme
7024/25 E	I RLSA chiedono di verificare se gli spazi a disposizione sono adeguati in relazione al numero di postazioni presenti.	Verificare il rispetto dello standard aziendale e di sicurezza	Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme; le postazioni sono tutte ergonomiche e rispettano gli standard aziendali.
7027 E	I RLSA chiedono una verifica degli spazi in conformità allo standard aziendali.	Verificare il rispetto dello standard aziendale	Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme
8014 E	Sono presenti n 14 postazioni di lavoro occupate da personale contrattista della Società NTT Data, che segnala condizioni microclimatiche insoddisfacenti, con temperatura variabile nell'arco della giornata, l'intervento di manutenzione non ha risolto completamente il problema. La sonda di rilevazione del microclima non è presente. I RLSA chiedono una verifica degli spazi in conformità allo standard aziendale.	Programmare indagine ambientale Verificare se è necessaria la presenza della sonda di controllo della temperatura Verificare il rispetto dello standard aziendale	Verifica effettuata da Eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi Eniservizi ha verificato la presenza di sonde interne e sono state rese esterne Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme
8016/17 E	Sono presenti n. 9 postazioni di lavoro tutte occupate da personale contrattista che segnala problemi di microclima e un insufficiente ricambio d'aria. Le bocchette dell'aria sono state chiuse poiché diretta sulla postazione di lavoro. La sonda di rilevazione del microclima non è stata trovata. I RLSA chiedono una verifica degli spazi in conformità allo standard aziendali.	Programmare indagine ambientale Valutare se è possibile orientare diversamente il flusso d'aria in uscita dalle bocchette Valutare se è necessario portare in stanza la sonda Verificare il rispetto dello standard aziendale	Verifica effettuata da eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. Eniservizi ha verificato la presenza di sonde interne e sono state rese esterne Eniservizi ha provveduto a togliere le nastrature sulle bocchette e ne ha verificato il corretto orientamento Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme
Annotazioni generali valide in tutti gli uffici			
Viene richiesta dai RLSA l'attivazione di un servizio di pulizia dei monitor, delle tastiere e scrivanie con cadenza periodica, come attualmente avviene per la pulizia della moquette. I RLSA chiedono di verificare se non sia necessaria una catenella di fermo degli estintori alloggiati negli spazi ricavati lungo le pareti dei corridoi per evitarne cadute accidentali.		Sulla possibilità di attuare tale servizio sarà valutata l'eventuale modalità per l'attuazione Sarà valutata l'utilità della richiesta e se necessario saranno individuate soluzioni alternative.	Eniservizi attuerà questa richiesta con cadenza periodica (aperte odl semestrali) Gli estintori sono fissati alla parete per prevenirne cadute accidentali, per cui si ritiene superfluo utilizzare altri dispositivi che porterebbero ad un uso vincolato dello strumento in caso di emergenza

5° PALAZZO UFFICI ALA OVEST			
Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo			
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	Azioni post-sopralluogo
T001 W	Sono presenti 3 postazioni di lavoro tutte occupate. Gli occupanti segnalano problemi di climatizzazione, solitamente sempre freddo. Hanno già fatto intervenire Eniservizi con pulizia filtri e deflettori nel fancoil; mancano bocchette di recupero aria.	Programmare indagini ambientali	Verifica effettuata da eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.
T031 W	Ufficio non adibito a tale in origine, ma era zona facente parte del corridoio; in seguito era stato adibito ad ufficio per personale di transito, come ufficio d'appoggio. In realtà attualmente viene utilizzato come ufficio per personale fisso. E' occupato da 4 persone fisse, con una in arrivo. Mancano fancoil quindi areazione insufficiente. Ideale sarebbe spostare queste persone in altro ufficio e lasciare questo come transito.	Verificare se possibile spostamento ufficio	Il Responsabile di unità di concerto con SAPR ha verificato la possibilità di allocazione al PT in un'altra stanza, lasciando questo ufficio come postazione di transito.
T032/1 W	Sono presenti quattro postazioni di lavoro tutte occupate. Le postazioni sono con scrivanie rettangolari; si trovano bene con questo tipo di scrivanie. Gli occupanti segnalano problemi di climatizzazione.	Verificare il ricambio di aria e se necessario programmare indagini ambientali	Da una verifica di eniservizi la stanza risulta con ricambio d'aria regolare e sufficiente
T032 W	E' da un mese che hanno la moquette tagliata per lavori e non è stata messa a posto; inoltre ci viene chiesto a chi segnalare personale che fuma in ufficio o per le scale. Per il resto si trovano bene, non hanno particolari segnalazioni da fare	a)Verificare se la moquette è stata messa a posto b)Pensare ad un nuovo messaggio ai dipendenti sulle procedure di segnalazione personale che fuma	a)Intervento effettuato da eniservizi b) E' stata inviata mail di sensibilizzazione sul divieto di fumo a tutti i preposti; sono stati appesi per tutti i piani e nelle scale dei palazzi, i nuovi cartelli di divieto di fumo
2001 W	Sono presenti quattro postazioni di lavoro, di cui due occupate, ma con scrivanie anomale (di tipo vecchio: grigie e rettangolari).	Verificare le postazioni	Le postazioni sono standard; tutti gli arredi rispettano l'ergonomia prevista dagli standard europei; in ogni caso tutti gli uffici del 2 piano hanno subito in seguito a riorganizzazione aziendale nuove disposizioni e nuove tipologie di arredo secondo la fornitura di Eniservizi
2018-2019W	Ufficio in fase di spostamento e di riorganizzazione. Ci sono diverse postazioni occupate; starebbero meglio se fosse diviso in 4 postazioni. Sarebbe opportuno dividere l'ufficio in due parti, in quanto attualmente non funzionano bene i fancoils; inoltre non ci sono sonde né deflettori. Sono presenti troppi scatoloni e carta, dovrebbero sistemare meglio le loro carte. Veneziana nell'angolo dell'ufficio con maniglia esterna che non è manovrabile dall'interno della stanza	a)Verificare la conformità dell'ufficio con gli standard aziendali. b)Rendere possibile la manovrabilità della veneziana dall'interno c)Programmare indagini ambientali	a)Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme b)L'intervento è stato effettuato da eniservizi c)Verifica effettuata da eniservizi e inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi
3050 W	Nella stanza vi è un unico fancoil e in alto vi sono 2 bocchette di ripresa d'aria di cui una a metà, quindi circolo d'aria insufficiente; mancanza inoltre di luce naturale. Vi è una colonna in mezzo alla stanza che impedisce un'adeguata via di fuga in caso di emergenze	a)Verificare se sono rispettati gli standard aziendali e di sicurezza b)Verificare la possibilità di rivedere il lay-out	a)Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme. La colonna non impedisce la via di fuga b)Verifica effettuata da eniservizi e inserita nell'indagine microclimatica di ottobre. Indagine effettuata per 5 giorni lavorativi
3053/3054/3055 W	Sono presenti circa n. 20 postazioni di lavoro. Unico open-space. Bisognerebbe creare qualche parete divisoria. Nella stanza 3054 non funziona la ventilazione del fancoil.	Verificare se sono rispettati gli standard aziendali e di sicurezza Verificare la funzionalità del fancoil	Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme SAPR La ventilazione del fancoil è stata ripristinata da eniservizi e funzionano correttamente

5° PALAZZO UFFICI ALA OVEST			
Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo			
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	Azioni post-sopralluogo
4063 W	Si segnala una chiazza d'acqua che ora è sparita; apparentemente risolta, ma da controllare eventuale perdita.		L'intervento di ripristino è stato effettuato da Eniservizi
5012 W	Ufficio con otto postazioni di lavoro più quella del Responsabile. Troppi mobiletti ammassati, tali da costituire difficoltà nel passaggio. L'ideale sarebbe togliere una postazione lavorativa. Esiste uno spazio libero che si potrebbe utilizzare come archivio. Le persone presenti lamentano uno scarso circolo d'aria.	a)Verificare i fan-coil e il rispetto dello standard aziendali b)Verificare spazi e layout	a)Da una verifica di eniservizi la stanza risulta con ricambio d'aria regolare e sufficiente b)Il Responsabile Unità deve eliminare la documentazione obsoleta e inviarla all'archivio remoto
5017-5021W	Uffici dove fa troppo caldo, mancano le sonde di temperatura e i deflettori dei fan-coil	Verificare la temperatura ambientale e apporre deflettori e sonde	Verifica effettuata da Eniservizi; si rileva la mancanza di anemostato, sonde presenti con bocchette chiuse. Sono stati posizionati i deflettori. Stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre
5038 W	Ufficio occupato da due persone, di cui una postazione è più al buio; un po' stretto per due persone. Si evidenziano inoltre problemi di temperatura: troppo freddo o troppo caldo	a) Verificare se sono rispettati gli standard aziendali b)Verificare la temperatura ambientale	a)Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme e le postazioni sono ergonomiche b)Verifica effettuata da eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.
5045 W	Ufficio anomalo in quanto non vi sono le bocchette di areazioni orizzontali, ma solo due bocchette quadrate, di cui una è sopra la testa della persona che ha la scrivania proprio sotto.	Verificare se è possibile spostare la bocchetta	Verifica effettuata da eniservizi e stanza inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.
5047 W	Problemi di illuminazione nella stanza: sarebbe ipotizzabile una nuova disposizione delle postazioni lavorative, anche creando eventualmente un open space con l'ufficio accanto (5048 W)	a) Verificare se sono rispettati gli standard aziendali e di sicurezza.	a)Il layout è stato verificato da eniservizi e risulta conforme A seguito dell'esito della campagna di illuminazione ri è riscontrato lux medio inferiore ai 500 lux, sono state aggiunte n° 2 lampade e sostituiti tubi neon.
6048 W	Ufficio in cui vi è un punto sul soffitto vicino ad una scrivania dove vi era un foro, ora solo infiltrazione d'acqua.	Verificare se vi è un'infiltrazione d'acqua	L'intervento di ripristino è stato effettuato da eniservizi
7009 W	Ufficio con nove postazioni di lavoro e con il Responsabile; sono troppi nella stanza. Mancano i deflettori sui fan-coiler.	Apporre deflettori	Il layout è stato verificato da Eniservizi e risulta conforme Posizionati i deflettori mancanti
7011 W	Ufficio con nove postazioni di lavoro di cui sette occupate e altre di appoggio per transito; in questo ufficio così grande è presente però una porta sola. Non idonea quindi in caso di emergenza per evacuazione, ci vorrebbe una porta in più. Anche qui mancano deflettori sui fan-coiler e anche i divisori tra 3 scrivanie.	a) Verificare se sono rispettati gli standard aziendali; eventualmente far in modo da aggiungere una porta b)Apporre deflettori e i divisori se richiesti.	a)La porta di modulo standard utilizzata permette l'evacuazione di 25 persone in caso di emergenza quindi è conforme b)Posizionati i deflettori mancanti
7027 W	Ufficio con soffitto ribassato; mancano le bocchette superiori per il ricircolo d'aria, ma vi sono bocchettoni quadrati.	Verificare il funzionamento dei bocchettoni e provvedere alla loro pulizia	Eniservizi ha verificato il corretto funzionamento dei bocchettoni e ha provveduto alla loro sostituzione e alla pulizia dei bocchettoni
7032-7033W	Nella stanza sono presenti i deflettori, ma esce aria fredda tutti i giorni verso ora di pranzo. D'estate invece sempre caldo. Vi è un vetro della finestra esterna da sostituire, non è ancora stato fatto.	Verificare la temperatura ambientale e sostituzione del vetro	Il vetro esterno non è stato sostituito. Verifica effettuata da Eniservizi e inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.

TORRE ALFA GALOTTI			
	Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo		
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	Azioni post-sopralluogo
7.03-7.08	Tutte le stanze visitate hanno i condizionatori presenti nel soffitto; questi sono regolati da un termostato che si può regolare manualmente per la temperatura e la velocità dell'aria. Sono molto rumorosi e in questo periodo le persone lamentano riscaldamento elevato.	a)Verificare la rumorosità dei condizionatori b)Programmare indagini ambientali	a)Richiesta ad Eniservizi di effettuare una indagine per verificare la rumorosità degli impianti; b)Verifica effettuata da Eniservizi e inserita nell'indagine microclimatica di ottobre.
COMPLESSO E-TOWER TORRE A			
	Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo		Azioni post-sopralluogo
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	
CED	L'ufficio Command Center è occupato da n. 25 postazioni con scrivanie da 120x80 tutte assegnate a contrattisti. Rispetto lo scorso anno è stato registrato un netto miglioramento delle condizioni climatiche è degli spazi di lavoro a seguito della sostituzione degli schermi CRT con schermi TFT più recenti, che riscaldano meno e occupano meno spazio. E' stato segnalato che nel caso di guasto del condizionatore dell'aria di servizio al CED durante le festività, l'intervento è rimandato nei giorni lavorativi lasciando le persone senza la regolazione climatica.	a)Assicurare il mantenimento dell'attuale lay-out dell'ufficio, che risponde alle esigenze dei presenti b)Coinvolgere eniservizi per assicurare interventi di manutenzione anche nei periodi festivi	a)Referente CED b)Richiesta inoltrata a eniservizi la quale informa che presso il CED è presente un presidio h24 7/7 di un tecnico impianti. Il tecnico presente è un tecnico generico con capacità operative di normale manutenzione impiantistica. Le attività specifiche su impianti particolari vengono effettuate dal personale o della casa costruttrice o da società autorizzate, attivate con richiesta specifica. Medesima situazione per l'acquisto di componenti.
Archivio 4 piano	Il locale già visitato lo scorso anno è rimasto con le stesse problematiche, presenza di scatoloni lungo il passaggio, cartucce di toner (n.5) usato all'interno di uno scatolone.	a)Rimuovere gli scatoloni lungo il passaggio fra le scaffalature, ridurre la documentazione in eccesso con l'invio all'Archivio Centrale. b)Richiedere il recupero dei toner.	a) Rimossi gli scatoloni e attivato il processo di archiviazione della documentazione presso l'archivio remoto b) eniservizi ha provveduto allo smaltimento dei toner
Centro Ricerche di Bolgiano			
	Segnalazioni e azioni proposte durante il sopralluogo		Azioni post-sopralluogo
UFFICI	SEGNALAZIONI REGISTRATE	INTERVENTO	
LAAP - Lab. Fanghi	Sugli scaffali sono collocati additivi per fango, dalle schede tecniche non sono riportati pericoli per la salute e sicurezza, su altri è posizionato vetreria in generale. I RLSA segnalano il rischio di possibile caduta accidentale del materiale posto sugli scaffali.	Sono da individuare, assieme alla linea, interventi tecnici per impedire possibili cadute accidentali di materiale posto sulle scaffalature.	Il Responsabile di unità verifica in collaborazione con SAPR delle misure di prevenzione per evitare la caduta di oggetti dagli scaffali